



☹️ acces blocat



☹️ vegetație neîntreținută
acces îngreunat




😊 acces înverzit



☹️ scurtcircuitarea traseului



☹️ accesul interzis



😊 vegetație bogată



☹️ statuia Romulus Guga



😊 vegetație întreținută



😊 depozit deșeuri



☹️ locuri de șezut




☹️ gard - loc de șezut improvizat

LEGENDĂ

- curtea de sus
- curtea de mijloc
- curtea de jos
- calitate bună
- acceptabil
- calitate proastă
- zonă de acces



☹️ groapa de nisip



☹️ terenuri de baschet



☹️ gard - loc de șezut improvizat



😊 rampă - diferență de nivel



☹️ iarbă artificială,
pavele clădite - instabilitate

01

ATELIER UNDAVERDE
arh Georgiana Branea
arh Timea Paal
arh Klaus Birthler

AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘCOALA Nr. 18
ROMULUS GUGA
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

