

DOCUMENTAȚIE FOTOGRAFICĂ



Foto nr. 1 Statuia Mihai Eminescu amplasată în anul 1992




Foto nr. 2 Vedere dinspre statuie spre Centrul Cultural Mihai Eminescu



Foto nr. 3 Bancă de beton armat deteriorată



Foto nr. 4 Zona din fața statuii – propunere de realizare piațetă



Foto nr. 5 Elemente de mobilier urban deteriorate fizic și moral



Foto nr. 6 Vedere dinspre vest



Foto nr. 7 Corp de iluminat propus spre păstrare




Foto nr. 8 Elemente de direcționare tactile existente – propunere de utilizare a lor și în noua configurație